



PŘÍPRAVA LÁTKY PŘI POUŽITÍ TYČEK D 14 mm
PREPARATION OF FABRIC FOR USE TUBES Ø 14 mm

A



Rozpěrné trubičky D 14 mm se používá pro motorové nebo klíkové ovládání.

Přídavek látky na šití tunýlku činí 65 mm na každou tyčku. Tyčky se navlékají do ušitých tunýlků



The tube \varnothing 14 mm can be used on the system with winch and on the system equipped with motor.
 Add 65 mm of fabric allowance for each support tube. Support tubes must be inserted inside the pockets previously sewn on the fabric.

VKLÁDÁNÍ ROZPĚRNÉ TYČKY DO JEZDCE
INSERTING THE SUPPORT TUBE



PŘÍPRAVA LÁTEK PŘI POUŽITÍ TYČEK D 21 mm
PREPARATION OF FABRIC FOR USE TUBES Ø 21 mm




B



Rozpěrné tyčky D 21 mm mohou být používány u všech způsobů ovládání , provázkové , klikou i motore. Přídavek na záložku di tyčky D 21 mm je 40 mm na každou tyčku. Po rozměření látky na pravidelná pole nalepíme ve vyznačených místech obostrannou lepenku a přilepíme PVC vložku, přehneme a zasuneme do tyčky D 21.

The tube \varnothing 21 mm can be used on the system with winch and on the system equipped with motor.
 Add 40 mm of fabric allowance for each support tube. Apply on the fabric the double sided PVC tape.
 The fabric has to be inserted in the lower space of the profile.

PŘÍPRAVA LÁTKY
FABRIC PREPARATION



VKLÁDÁNÍ ROZPĚRNÉ TYČKY DO JEZDCE
INSERTING THE SUPPORT TUBE

